

平成元年仙審第9号

漁船大雪七号機関損傷事件

言渡年月日 平成元年11月8日

審判庁 仙台地方海難審判庁（石原里次、佐々木幸一、大島栄一）

理事官 小野寺哲郎

損 害

3番シリンダの接続棒ボルト折損、過給機ノズルリング・ブレード変形

原 因

主機の整備点検不十分

主 文

本件機関損傷は、接続棒ボルトの締付け不足に因って発生したものである。

受審人Aを戒告する。

理 由

（事実）

船 種 船 名 漁船大雪七号

総 ト ン 数 81トン

機 関 の 種 類 4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関1個

出 力 672キロワット

受 審 人 A

職 名 機関長

海 技 免 状 四級海技士（機関）免状（機関限定）

指定海難関係人 B社

職 名 B社代表者代表取締役C

事件発生の年月日時刻及び場所

昭和62年7月14日午後2時10分ごろ

北海道釧路港南東沖

大雪七号は、昭和59年2月に進水した大中型施網漁業船団付属の深索船で、主機は、D社が製造した計画回転数毎分650の6MG25CXE型機関で、接続棒大端部を斜め割のセレーションによって2分割し、4本の接続棒ボルトで締付けていて、同ボルトは、ニッケルクロムモリブデン鋼製で、呼び

径24ミリメートル、ピッチ1.5ミリメートルのねじを切り、それぞれにシリンダ番号と取付け位置を示す刻印を打ち、機関取扱説明書に締付けトルクを40キログラムメートルとするよう記載されていた。

本船は、毎年3月宮城県石巻市のE社において船体、機関の整備を行っていて、機関関係工事を同鉄工所下請けの指定海難関係人B社（以下「B社」という。）が担当していた。

受審人Aは、本船の建造引渡しから引き続いて乗船していて、同62年3月に主機のピストンを抜き出して整備したときも立会ったがその3箇月後、福島県小名浜港に入ってクランク室を開放し点検したとき、1、3、5番シリンダのクランクピンメタルの発熱が大きく、この後、7月1日から北海道釧路港を基地にし、10月末まで道東沖のいわし漁に従事することになっていて機会がないことから、念のため出漁前に業者の手で同メタルの開放点検を行うよう船主に申し入れ、許可を得て、6月26日石巻に入港すると、E社岸壁に着け、私用のため工事の進行を同鉄工所修繕課係長Fに任せて帰宅した。

工事は、同日午前9時ごろからB社の取締役専務Gの指揮で同人と2人の部下で行われたが、G専務は、途中の作業手順を省略してはならないのに、連接棒ボルトをゆるめるとき同ボルトに合マークを付さず、前回開放したときの合マーク位置も確かめずに作業を進めた。また、工事途中、B社代表者代表取締役Cも作業の進み具合を見に来たが、作業方法について何の注意もせず、工事に立会ったF係長も指示しなかった。こうしてG専務は5番シリンダのクランクピンメタルにごみのかみ込み傷を認め、これを修正して復旧したが、その際、連接棒ボルトの締付けを自分で行うことにし、スパナを使って各ボルトを肌付きまで締め、その後トルクレンチを用いて40キログラムメートルのトルクで本締めすることにしたが、途中で休憩などを挟んで作業したこと、締付けの目安となる合マークが無かったことなどから、不用意に3番シリンダ連接棒ボルトのうち右舷側2本の本締めを忘れ、これに気付かないまま、左右各2個ずつの同ボルト頭部穴に針金を通し、これをつづってゆるみ止めとした。

A受審人は、同日午後3時ごろ帰船し、F係長と共に復旧状態の点検を行い、連接棒ボルトにゆるみ止めが施してあるのを確かめるなどしたが合マークについては調べず、約40分間の係留試運転を行ったのち、クランク室の開放点検を指示することなく工事の終了を認めた。

こうして釧路港を基地にして同港沖のいわし漁に従事中、主機3番シリンダ右舷側連接棒ボルトは締付け不足でゆるみ、ゆるみ止め針金も切れたが、A受審人が工事後1度もクランク室の開放点検を行わず、運転音に対する注意も十分にしていなかったもので、これが気付かれず、7月13日午前3時51分に釧路港を出て同港沖で操業中、右舷側2本のうち、1本が脱落、他の1本もねじ部が抜け出てしまい、左舷側の2本は過大な曲げ及び引張り応力を受けて急速に疲労し、E社岸壁で工事してからの運転時間が約230時間になった同62年7月14日午後2時10分ごろ、釧路港南東沖台北緯42度35分東経145度1分付近で全速力運転で魚群探索中に折損した。

当時、天候は霧で風力1の南東風が吹き、海上は平穏であった。

A受審人は、機関室当直中、「ドスン」という音がしたので主機のハンドル前に行き、3番シリンダカバーのボンネットすき間から冷却水の出ているのを認め、直ちに主機を停止して調べ、同シリンダの連接棒及び同極冠が架溝、台板、ピストン及びシリンダライナを打ち破っているのを知った。本船は、僚船に引かれて釧路港に帰り、これら破損部品のほか打ち傷を生じていたクランク軸、吸排気弁の破片などで変形した過給機のノズルリング、ブレードなどを新替える修理を行った。

(原因)

本件機関損傷は、主機クランクピンメタルを開放点検し、これを復旧する際連接棒ボルトの締付け不足を生じたが、これが気付かれなくて、その後運転中、同ボルトがゆるみ、疲労折損したことに因って発生したものである。

(受審人等の所為)

受審人Aが主機のクランクピンメタルの開放点検を業者に依頼した場合、作業が終わってから十分に点検して異常の有無を確かめるべきところ、これを怠り、連接棒ボルトの締付けを合マークで確かめることなく、また、その後クランク室の開放点検を行わず同ボルトの締付け不足に気付かなかったことは職務上の過失であり、その所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

指定海難関係人B社が、主機クランクピンメタルの開放点検を請け負って作業を行った際、連接棒ボルトの合マークを省くなどして同ボルトを締付け不足のまま復旧し工事を終えたことは本件発生の原因となるが、その後、作業方法の改善に努めていることから同社に対しては勧告しない。

よって主文のとおり裁決する。